



WZORZEC ZARYYSU GWINTU



www.fanar.pl

Fabryka Narzędzi FANAR SA
ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów

Biuro Sprzedaży Krajowej
tel. 23/674 30 16, 674 30 19
e-mail: sprzedaz@fanar.pl

Doradcy Techniczno-Handlowi
region północno-wschodni:
Krzysztof Lipowski tel. 606 108 555
region południowo-wschodni:
Tomasz Medyński tel. 602 691 627
region południowy:
Michał Rybarz tel. 606 758 221
region centralno-zachodni:
Igor Kaleta tel. 664 429 051
region południowo-zachodni:
Paweł Wiśniowski tel. 668 450 100
region północno-zachodni:
Adam Urbanowicz tel. 664 928 128

- Wzorzec zarysu gwintu metrycznego 60°

- zakres skoków gwintu : od 0,4 do 7 (P)
- ilość listków w zestawie : 20 szt.
- indeks : v0-600000-0000

- Wzorzec zarysu gwintu Whitwortha 55°

- zakres skoków gwintu : od 62 do 4 zwoi na cal (P=1"/TPI)
- ilość listków w zestawie : 28 szt.
- indeks : v0-550000-0000

- Wzorzec zarysu gwintu Whitwortha 55°i metrycznego 60°

- zakres skoków gwintu : od 62 do 4 (P=1"/TPI) i od 0,25 do 6 (P)
- ilość listków w zestawie : 58 szt.
- indeks : v0-556000-0000